

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Первомайскому и Курманаевскому
районам управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Оренбургской области

(наименование органа государственного надзора)

п. Первомайский, ул. Базовая, 8, ond-pervomaiskii@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 21/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Мансуровская СОШ"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

(директор МБОУ "Мансуровская СОШ" Неверова Светлана Викторовна)

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Первомайскому и Курманаевскому районам по пожарному надзору № 21 от «25» марта 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «01» апреля 20 21 г. по 12 ч. 00 мин. «01» апреля 20 21 г., и в период с 10 ч. 00 мин. «14» апреля 20 21 г. по 12 ч. 00 мин. «14» апреля 20 21 г. проведена плановая проверка инспектором ОНД и ПР по Первомайскому и Курманаевскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области Толумбаевым Ильей Олеговичем

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

МБОУ "Мансуровская СОШ", по адресу: Оренбургская область, Первомайский район, поселок Мансурово, улица ул. 50 лет Победы, д. 54

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ "Мансуровская СОШ" Неверовой Светланой Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
п. Мансурово, ул. 50 лет Победы, д. 54а				
1	Не разработана в отношении здания школы декларация пожарной безопасности	ст. 64 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.08.2021	
2	На дверях эвакуационного выхода из спортивного зала отсутствует возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров двери	п. 26 ППР в РФ	01.08.2021	
3	На дверях эвакуационного выхода на 1-ом этаже отсутствует возможность свободного	п. 26 ППР в РФ	01.08.2021	

	открывания изнутри без ключа запоров двери			
4	Огнетушители в здании школы расположены выше 1,5 метра до верха корпуса	п. 409 ППР в РФ	01.08.2021	
5	В спортивном зале здания эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией	п. 35 ППР РФ	01.08.2021	
6	Для покрытия пола в коридоре на втором этаже используется материал с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ 2	ч. 6 ст. 123-ФЗ от 22.07.2008	01.08.2021	
7	Высота ограждений лестницы менее 1.2 м.	п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	01.08.2021	
8	Дверь из коридора в помещение мастерской не противопожарного 1-го типа	п. 5.6.4 СП 4.13130	01.08.2021	
9	Стропила и обрешетка чердачного покрытия не подвергнуты огнезащитной обработке	п. 13 ППР в РФ	01.08.2021	
п. Назаровка, ул. Молодежная, д. 7 а				
1	На дверях эвакуационного выхода на 1-ом этаже отсутствует возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров двери	п. 26 ППР в РФ	01.08.2021	
2	Не разработана в отношении здания школы декларация пожарной безопасности	ст. 64 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.08.2021	
3	Для покрытия пола в коридоре используется материал с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2	ч. 6 ст. 123-ФЗ от 22.07.2008	01.08.2021	
4	Дверь из коридора в помещение мастерской не противопожарного 1-го типа	п. 5.6.4 СП 4.13130	01.08.2021	
5	Стропила и обрешетка чердачного покрытия не подвергнуты огнезащитной обработке	п. 13 ППР в РФ	01.08.2021	
6	На территории школы отсутствует наружное противопожарное водоснабжения	ст. 62 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор ОНД и ПР по Первомайскому и Курманаевскому районам И.О. Толумбаев

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«14» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«14» апреля 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



(подпись)

М.П.*



Ревекова С.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": (3532)30-89-99


**Заместителю начальника
Отдела образования
Первомайского района
Курбановой А.А.
директора МБОУ «Мансуровская СОШ»
Алдияровой Д.Б.**

**Ответ на предписание №21/1/1
об устранении нарушений требований
пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара
в МБОУ «Мансуровская СОШ»**

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнении (указывается только выполнение)
п. Мансурово, ул. 50 лет Победы, д. 54а				
1	Не разработана в отношении здания школы декларация пожарной безопасности	ст. 64 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	23.12.2021	разработана
2	На дверях эвакуационного выхода из спортивного зала отсутствует возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров двери.	п. 26 ППР в РФ	01.08.2021	устранено
3	На дверях эвакуационного выхода на 1-м этаже отсутствует возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров двери.	п. 26 ППР в РФ	01.08.2021	устранено
4	Огнетушители в здании школы расположены выше 1,5 метра до верха корпуса.	п. 409 ППР в РФ	01.08.2021	устранено
5	В спортивном зале здания эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией.	п. 35 ППР РВ	20.09.2021	устранено
6	Для покрытия пола в коридоре на втором этаже используется материал с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ 2.	ч. 6 ст. 123-ФЗ от 22.07.20087	30.08.2021	устранено
7	Высота ограждений лестницы менее 1,2 м.	п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	06.11.2021	устранено
8	Дверь из коридора в помещение мастерской не противопожарного 1-го типа.	п. 5.6.4. СП 4.13130	01.08.2021	устранено
9	Стропила и обрешетка чердачного покрытия не подвергнуты огнезащитной обработке.	п. 13 ППР в РФ	16.06.2021	Обработаны
п. Назаровка, ул. Молодежная, д. 7а				
1	На дверях эвакуационного выхода на 1-м этаже отсутствует возможность	п. 26 ППР в РФ	01.08.2021	устранено

	свободного открытия изнутри без ключа запоров двери			
2	Не разработана в отношении здания школы декларация пожарной безопасности	ст. 64 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	23.12.2021	разработана
3	Для покрытия пола в коридоре используется материал с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ 2.	ч. 6 ст. 123-ФЗ от 22.07.2008	31.08.2021	устранено
4	Дверь из коридора в помещение мастерской не противопожарного 1-го типа.	п. 5.6.4 СП 4.13130	01.08.2021	устранено
5	Стропила и обрешетка чердачного покрытия не подвергнуты огнезащитной обработке.	п. 13 ППР в РФ	06.10.2021	устранено
6	На территории школы отсутствует наружное противопожарное водоснабжение.	ст. 62 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.08.2018г.	Установлен гидрант

29.01.2022г

Директор МБОУ «Мансуровская СОШ»  Алдиярова Д.Б.

